


Remont silnika kogeneratora zainstalowanego w kotłowni Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Typ kogeneratora Vitobloc 200EM-199/293 - Viessmann
Nr.modułu 700001980734592460643
Nr.silnika 727661

Zakres wymaganej naprawy:

1. Wymiana tulei cylindrów wraz z pierścieniami uszczelniającymi - kpl.6
2. Wymiana panewek głównych i korbowodowych oraz tarcz bieżnych - kpl.6
3. Wymiana zaworów wlotowych i wydechowych wraz z uszczelnieniami trzonków zaworów - kpl.12
4. Wymiana uszczelek kolektorów ssących i wydechowych - kpl.12
5. Wymiana pierścieni tłokowych - kpl.6
6. Wymiana pierścieni uszczelniających wał - kpl.2
7. Naprawa głowicy - kpl.6
8. Naprawa silnika - kpl.1
9. Wymiana płynu chłodzącego silnik - kpl.1
10. Wymiana oleju silnikowego - kpl.1
11. Wymiana świec zapłonowych - kpl.1
12. Ruch próbny silnika po naprawie - kpl.1
13. Uruchomienie kogeneratora do pracy automatycznej - kpl.1

Zamawiający wymaga autoryzacji producenta urządzenia.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres(min. 12 miesięcy) na wyżej wymieniony zakres robót.

K I E R O W N I K
Sekcji Eksploatacyjnej

Stanisław Szurlej